



RUKUN TETANGGA 09
JALAN MILONO
KELURAHAN BUGIS
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
SAMARINDA

Samarinda, 16 Oktober 2025

Nomor : 008/ RT.09/KEL.BUGIS

Perihal : Permohonan Perbaikan Parit Buntu

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas PUPR

Samarinda Kota

di_

Samarinda

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami warga RT. 09 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, ingin memberitahukan kondisi parit yang berada di lingkungan kami, tepatnya di dekat tempat sampah, didepan kediaman Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang saat ini mengalami masalah kebuntuan dan tidak berfungsi dengan baik.

Kondisi ini telah menyebabkan beberapa dampak negatif, di antaranya genangan air saat hujan dan bau tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Mengingat kondisi tersebut, kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan bantuan perbaikan serta normalisasi parit buntu tersebut agar dapat berfungsi kembali secara optimal. Kami berharap parit tersebut dapat berfungsi dengan baik, khususnya untuk membantu mengatasi permasalahan genangan air saat musim penghujan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :

Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN BUGIS

Jl. Balaikota No. 25 RT.05 Telp. 741498 Kode Pos 75121

[email kpb045@gmail.com](mailto:kpb045@gmail.com) website. <http://kel-bugis.samarindakota.go.id> Kelurahan Bugis

SAMARINDA

Nomor : 660/0540/400.03.004 Samarinda, 17 Oktober 2025
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Pengaduan Masyarakat tentang Drainase
Buntu


Kepada Yth. Camat Samarinda Kota
Cq. Kasi Ekonomi Pembangunan
Di
Tempat

Dengan Hormat,



Sehubungan adanya aduan dari ketua RT 09 Kelurahan Bugis dan warga perihal drainase yang tidak berfungsi dengan baik akibat dari perbaikan drainase di depan rumah jabatan Wakil Gubenur Kalimantan timur yang mengakibatkan berdampak negativ pada lingkungan sekitar diantaranya genangan air saat hujan dan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar (dokumentasi terlampir).

Mengingat kondisi tersebut dimohon untuk perbaikan drainase tersebut agar berfungsi dengan baik dan optimal dan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih


MULYADI, SE
NIP 196712311994011009

DOKUMTASI DRAINASE YANG BUNTU JALAN MILONO RT 09 KELURAHAN BUGIS (SAMPING TPS MILONO)



Keterangan :

- foto 1 dan foto 2 :drainase tertutup rapat oleh pekerjaan rehab drainase
- foto 3 Jalur Drainase dari TPS milono ke drainase besar
- foto 4 warga membuka Drainase tetap tidak berfungsi dengan optimal